

Коды ошибок для сплит-систем серии Luxury:
HSU-09-22LV03, HSU-09-12C(H)03/VA(ZXF), HSU-18-22C(H)03/V(ZXF),
HSU-09-12H03/U(ZXF), HSU-09-12H03/R(QXF).

Описание ошибки	Код ошибки
Неисправность датчика температуры во внутреннем блоке	E 1
Неисправность датчика температуры теплообменника	E 2
Неисправность EEPROM (энергонезависимая память системы)	E 4
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока	E 14